



Maßnahmen

	Entsiegelung des bisherigen Landplatzes
	Entwicklung eines standorttypischen Laubwaldes

Maßnahme K5 Entsiegelung auf der Brandstättenebene
Entsiegelung des bisherigen Landplatzes und Wiederherstellung der Bodenfunktionen bzw. Bodenbildungsprozesse

Maßnahme K4 Aufforstung auf der Brandstättenebene
Entwicklung eines standorttypischen Laubwaldes mit einheimischen Baumarten

01			
02			
03			
04			
Index	Änderungen/Ergänzungen	Datum	Zeichen



Vorhaben
**Planfeststellung
Neubau Verkehrslandeplatz Coburg**

Planinhalt
**Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen
K4, K5**

Planant
1:1.000

Planverfasser
**ARGE Baader-Dorsch
VLP Coburg**

Grundlage
BAADER KONZEPT

Vorhabensträger
**Projektgesellschaft
Verkehrslandeplatz Coburg mbH,
Hahnweg 139, 96450 Coburg
Coburg, den 28.10.2014**

Projektgesellschaft
**Verkehrslandeplatz
Coburg**

Plannummer **8.3**

Blatt **1** Index

Beauftragter	08.09.14	Distel
Gezeichnet	08.09.14	Distel
Geprüft	10.09.14	<i>[Signature]</i>

Inhaltsverzeichnis
Landschaftlicher Plan
Anlage Nr. **4.2.8.3**

[Signature]

